

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

Sekretariát

pracoviště Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

Váš dopis ČJ:
ze dne:

Naše zn.:

ČJ: SEK/7447/2025
SZ: SEK/1248/2025
Vyřizuje: Lucie Páclová
Tel.: 373 300 258
ISDS: jidbxx
E-mail: podatelna@kralovice.cz
Datum: 22.04.2025

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0



Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď

Městský úřad Kralovice obdržel dne 9. 4. 2025 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K jednotlivým bodům sdělujeme následující:

1. „Vodoprávní úřad je oprávněn kontrolovat pouze zda je namontován vodoměr nebo je oprávněn kontrolovat také technické zabezpečení procesu čerpání?“

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vodoprávní úřady kontrolují v rámci vodoprávního dozoru dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných. Stavební úřady jako součást vodoprávního dozoru provádějí dozor nad vodními díly. Vodoměr, čerpadlo, potrubí jsou součástí vodního díla – studny.

2. „Jasně nesouhlasící účel nakládání s vodami s účelem uvedeným v rozhodnutí nevadí?“

Vodoprávní úřad provedl dne 20. 8. 2024 kontrolní prohlídku vodního díla s postupem dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Předmětem kontroly bylo dodržování povinností při nakládání s vodami – jejich odběru z vodního díla vrtané studny na pozemku st.p.č. 935 v k.ú. Loza. Nebyl zjištěn rozpor mezi vydaným povolením a výsledkem provedené kontroly.

3. „Všechny podmínky rozhodnutí budeme kontrolovat, protože nechceme, nebo neumíme nebo to nesmíme ze zákona?“

Jak bylo zodpovězeno v otázce č. 2 byla ze strany vodoprávního úřadu provedena kontrolní prohlídka vodního díla včetně dodržování povinností při nakládání s vodami.

4. „*Jaký typ čerpadla a vlastně i kolik čerpadel je ve vrtu a jak je zajištěna věrohodnost plnění podmínek rozhodnutí?*“

Dle výstupu z provedené kontroly je ve zhlaví studny umístěno jedno čerpadlo s vodoměrem na potrubí. Dle předloženého technického listu čerpadla se jedná o výrobek typu GSK – 4 - 10 T společnosti J.THURN – Akvagast.

Vámi citované povolení neobsahuje žádné podmínky. Odebírat podzemní vodu je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu, jen do výše povoleného množství s dodržением zákonných povinností. Vzhledem k výši odběru podzemních vod je oprávněný dle § 10 vodního zákona povinen měřit množství odebíraných vod a výsledky tohoto měření předávat příslušnému správci povodí s postupem podle § 22 odst. 2.

5. „*Kolik potrubí a jaké světlosti vede z vrtu do akumulární nádrže?*“

Dle výstupu z provedené kontroly je voda z vrtu odváděna jedním potrubím s vodoměrem do retenční nádrže. Druhotné potrubí ve zhlaví je dle kontrolovaného od původního osazeného čerpadla. Parametry potrubí nejsou vodoprávnímu úřadu známy.

6. „*Kolik je instalováno vodoměrů a jak je zajištěna věrohodnost měření?*“

Ve zhlaví studny je umístěno jedno čerpadlo s vodoměrem na potrubí. Měření odebíraných vod a předávání výsledků bylo zodpovězeno v otázce č. 4. V rámci vodoprávního dozoru byly kontrolovanou osobou předloženy záznamy o provedených měřeních.

7. „*Od 29. 5. do 14. 6. 2024 byla prováděna další čerpací zkouška s tím, že u souseda xxx byly do studně umístěny sondy pro sledování ovlivnění této studny zkouškou. Výsledky ČS xxx nikdo nesdělil. Má tyto výsledky Váš úřad a jaký byl vlastně účel těchto zkoušek, když oprávněný samozřejmě vzorně plní podmínky rozhodnutí?*“

Ano, výsledky těchto zkoušek má vodoprávní úřad k dispozici. Jsou součástí předloženého návrhu vypracovaného osobou s odbornou způsobilostí na změnu odběru podzemních vod z výše uvedené studny.

Za správní orgán

.....
Mgr. Pavel Vrána
tajemník